

# การวิเคราะห์และปรับปรุงสตีรภาพความมั่นคงของลาดคินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปีการศึกษา 2547

โดย

นาย สถิต พึงสุนทร

นาย สนั่น ขอดอ้อย

นาย เสรีย์ บุญยัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ธนากล คงสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อ. บุญชัย เรืองเกียรติประดับ

## บทคัดย่อ

การพิบัติของลาดคินเป็นปัญหาที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปว่าลาดคินนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นลาดคินที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งการเกิดการพิบัติของลาดคินนี้จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินในบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต สาเหตุของการพิบัติของลาดคินนี้มีหลายสาเหตุและการป้องกันและแก้ไขในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสตีรภาพความมั่นคงของลาดคินก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป

ในการศึกษารั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวของกับงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยนำข้อมูลผลการเจาะสำรวจในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล มาศึกษาคุณสมบัติของชั้นดิน โดยเลือกพื้นที่กรณีศึกษาทั้งหมด 7 พื้นที่ เพื่อศึกษาถึงสตีรภาพของลาดคิน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 สภาวะ คือ ศึกษาถึงสภาพที่ระดับน้ำในคลองปกติ และระดับน้ำเกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว(Rapid Draw Down) จากการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการพิบัติเป็นอย่างมากคือสภาพแวดล้อมระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว (Rapid Draw Down)

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว (Rapid Draw Down) พื้นที่ บริเวณตำบลบางพลัด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, พื้นที่บริเวณตำบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่บริเวณอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราส่วนความปลดออกภัยเท่ากับ 2.004, 4.294 และ 2.057 ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 1.50 ถือว่าลาดคินมีความปลดออกภัย ส่วนพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพมหานคร มีอัตราส่วนความปลดออกภัยเท่ากับ 1.40 พื้นที่บริเวณเขตประชาชื่น กรุงเทพมหานคร มีอัตราส่วนความปลดออกภัยเท่ากับ 1.273 พื้นที่ บริเวณตำบลหนองค่า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราส่วนความปลดออกภัยเท่ากับ 1.001 พื้นที่ บริเวณตำบลโนนดี อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีอัตราส่วนความปลดออกภัยเท่ากับ 1.225 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพิบัติจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงลาดคินไว้ 3 วิธีคือ Jet Grouting, Retaining Walls และ Benn Design โดยทั้ง 3 วิธีที่เสนอจะเพิ่มอัตราส่วนความปลดออกภัยของลาดคิน มีค่ามากกว่า 1.50 ซึ่งถือได้ว่าลาดคินมีสตีรภาพความมั่นคงและแข็งแรงปลดออกภัย