

การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการนีดพลาสติก
ปีการศึกษา 2556

โดย

นางสาวชลลดา พยุงพงศ์

นายธเนตร จำปากรพลี

นางสาวพุณสุข พูนман

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์ ดร.พงษ์เพ็ญ จันทน์

บทคัดย่อ

โครงการวิศวกรรมนี้ จัดทำเพื่อศึกษาแนวทางในการลดจำนวนของเสียในกระบวนการผลิต ขึ้นส่วนรอยนต์ ปัญหาที่พบคือ ขั้นงานฉีดไม่เต็มที่เกิดขึ้นในกระบวนการนีดพลาสติก ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการนีดพลาสติก คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้น คือ 32.79 ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสีย และเสียเวลาในการทำการผลิตขั้นงานใหม่ โครงการนี้จึงเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลใช้หลักการ QC Tools เพื่อเดือยลักษณะของเสียที่มีความถี่ของการเกิดของเสียมาก และค้นหาสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนีดพลาสติก พบร่วมปัญหาฉีดไม่เต็มเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ทั้งหมด 12 ปัจจัย จึงประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดเพียง 4 ปัจจัยหลัก (7 ปัจจัยย่อย) จากนั้นจึงใช้หลักการออกแบบการทดลอง คือ วิธี 2^{k-p} (Partially fractional) และ 3^k (factorial design) ร่วมกับการวิเคราะห์โภคแคร์หาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในปริมาณของเสียน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่เหมาะสมคือ ปัจจัยที่ 1 ที่ระดับ 180 องศาเซลเซียส ปัจจัยที่ 2 ที่ระดับ 200 องศาเซลเซียส ปัจจัยที่ 3 ที่ระดับ 190 องศาเซลเซียส ปัจจัยที่ 4 ที่ระดับ 60% ปัจจัยที่ 5 ที่ระดับ 85% ปัจจัยที่ 6 ที่ระดับ 15 องศาเซลเซียส และปัจจัยที่ 7 ที่ระดับ 15 องศาเซลเซียส จึงได้นำเงื่อนไขดังกล่าวมาทดลองจริงในกระบวนการนีดพลาสติกพบว่าจำนวนของเสียที่เกิดจากฉีดไม่เต็มลดลงจากเดิม 7% ลดลงมาเป็น 2% และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกระบวนการนีดพลาสติก

คำสำคัญ : การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง การออกแบบการทดลอง กระบวนการนีดพลาสติก