

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุอนกประสงค์

ปีการศึกษา 2538

โดย

นายไชยา ขนอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ประเสริฐศิลป์ อรรฐานเมศร์

นายปริชา แสงนวลดนิม

นายสมจินต์ กำเนิดคมณี

บทคัดย่อ

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุอนกประสงค์ มีส่วนประกอบที่สำคัญๆ ได้แก่ 1. โครงสร้างของเครื่องทดสอบ 2. หัวจับแห่งทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. สูง 65 มม. 3. แม่แรงขนาด 10 ตัน 4. ไฮดรอลิกแชนค์บิม 5. เกจวัดความดัน 6. Dial gauge 7. ชุดจับเข็มลูกบบอลล์ เครื่องทดสอบแบบนี้สามารถใช้ทดสอบໄడ้ 3 ลักษณะ คือ 1. ใช้ทดสอบแรงดึงของเข็มทดสอบเหล็กทั่วไป, ทองเหลือง, ทองแดง และอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.64 มม. ยาว 84 มม. 2. ทดสอบความแข็งตึงของสปริงแบบปลายตรงและเจียระไน มีมุมไม่เกิน 12° โดยความโดยของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสปริง 1.5-3.5 มม. ค่า C อยู่ระหว่าง 5-12 และความยาวอิสระไม่เกิน 100 มม. 3. ทดสอบความแข็งของวัสดุแบบบริเวณของทองแดง, ทองเหลืองและอลูมิเนียม โดยใช้ลูกบบอลล์เหล็กกล้าในการทดสอบขนาด 5 มม.

จากการทดสอบปรากฏว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถวิเคราะห์ หรือบอกค่าความแข็งแรงของวัสดุได้ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง