

สำรวจแหล่งแร่เหล็กน้ำพื้นและวิเคราะห์องค์ประกอบของแร่เหล็กและเหล็ก

: พื้นที่สำรวจ ตำบลลันนาพี จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีการศึกษา 2554

โดย

นายกำพล กรชูเดช

นายวนันท์ ชนสาโร

นายดวิษ วิรเดchanan

นายปวิช เพิ่มตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อนุวัฒน์ จุติลาภดาวร

บทคัดย่อ

แหล่งแร่เหล็กในอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติหลายแหล่งซึ่งบางไม่มีข้อมูลและบางไม่มีการสำรวจแหล่งแร่เหล็ก ทางคณะผู้จัดทำโครงการ วิศวกรรมอุตสาหการ จึงลงไปสำรวจและพบแหล่งแร่เหล็ก 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งที่ 1 แร่เหล็กบริเวณบ่อพระแสง บ่อพระบรรรค์ แหล่งที่ 2 แร่เหล็กบริเวณช้าปลาไหล และแหล่งที่ 3 แร่เหล็กบริเวณดอยพระบาท โดยนำแร่เหล็กทั้ง 3 แหล่งม่าวิเคราะห์องค์ประกอบของแร่ จากนั้นนำไปถลุงแหล่งละ 3 ครั้ง เพื่อคุณภาพเหล็กที่ถลุงได้นำเหล็กที่ได้จากการถลุงมาวิเคราะห์องค์ประกอบของเหล็ก พบว่าแร่เหล็กบริเวณบ่อพระแสง บ่อพระบรรรค์ มีองค์ประกอบ คือ เหล็ก 59.6%, ชิลิกอน 3.47%, อลูมิเนียม 3.33%, แมงกานิส 0.5% และยังพบธาตุอื่นๆเล็กน้อย เมื่อถลุงได้คุณภาพเหล็ก 36.3% พบว่าเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง-สูง โดยมีปริมาณคาร์บอน 0.64% แร่เหล็กบริเวณช้าปลาไหล มีองค์ประกอบ คือ เหล็ก 49.01%, ชิลิกอน 8.82%, อลูมิเนียม 3.74%, แมงกานิส 0.16%, ไทเทเนียม 0.41% และยังพบธาตุอื่นๆเล็กน้อย เมื่อถลุงได้คุณภาพเหล็ก 8% พบว่าเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนสูง โดยมีปริมาณคาร์บอน 1.02% แร่เหล็กบริเวณดอยพระบาท มีองค์ประกอบ คือ เหล็ก 49.73%, ชิลิกอน 7.95%, อลูมิเนียม 3.95%, แมงกานิส 0.2%, ไทเทเนียม 0.52% และยังพบธาตุอื่นๆเล็กน้อย เมื่อถลุงได้คุณภาพเหล็ก 12% พบว่าเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนสูง โดยมีปริมาณคาร์บอน 1.34%

คำสำคัญ : เหล็กน้ำพื้น การสำรวจ ถลุงเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน

oklib