

ข้อเสนอแนะในการติดตั้งป้ายและสัญญาณจราจรต่างๆ ใน มหา องครักษ์  
ปีการศึกษา 2545

โดย

นายศรีรัตน์ พวงมาลัย

นายศุภชัย กิจศุภไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุดันธน์ เพชรัตน์

บทคัดย่อ

เนื่องจากการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายทางการจราจรในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์-วิโรฒ องครักษ์ มีการติดตั้งโดยไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่กำหนดไว้ และยังขาดป้ายและเครื่องหมายจราจรในหลายจุดหลายเส้นทาง จึงได้ทำการศึกษาสภาพเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรเพิ่ม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและสภาพเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในอนาคตข้างหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒยังมีการก่อสร้างอาคารเพิ่ม จึงได้ทำการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร เพื่อร่วมรับสภาพเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย